

ஏவெரி டென்னிசன்
லேபிள் மற்றும் பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல்கள்
பழுதுபார்த்தல் வழிகாட்டி

தெற்காசியா
நவம்பர் 2021

பழுதுபார்த்தல் வழிகாட்டி

Conversion & Application

டிஜிட்டல்

பிரச்சனை	காரணம்	தீர்வுகள்
கீறல்/ Nail test தோல்லி	 <ul style="list-style-type: none"> GSM செட்டிங் லேமினேட்/ சப்ஸ்ட்ரேட்டுக்கு ஏற்ப இல்லை டோனர் கலவை, கனமான மை/டோனர் deposition போதிய அளவில்லாத ஃப்யூசிங்/ உலர்த்துதல் சப்ஸ்ட்ரேட் உடன் பொருந்தாத தன்மை 	<ul style="list-style-type: none"> லேமினேட்/ சப்ஸ்ட்ரேட்டுக்கு ஏற்ப ஜிஎஸ்ளம் செட்டிங்கை சரிசெய்யவும் டோனர், புதிய லாட்/பேட்சை மாற்றவும் வெவ்வேலு சப்ஸ்ட்ரேட் லாட்டை முயற்சிக்கவும்; AD தொழில்நுட்ப பிரதிநிதியுடன் கலந்தாலோசிக்கவும் சப்ஸ்ட்ரேட் இனக்கத்தன்மைக்காக மெதின் உற்பத்தியாளர்களை கலந்தாலோசிக்கவும்
ஸ்டேட்டிக் சார்ஜ் (பிரின்டிங் செய்த பிறகு)	 <ul style="list-style-type: none"> கட்டுப்பாடற் பிரெஸ் ரூம் நிலைமைகள் (வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதம்) ஃப்யூசிங்கிளின் போது அதிக வெப்பம் மற்றும் உராய்வு ஸ்டேட்டிக் எவிமினேட்டர் செயல்படவில்லை 	<ul style="list-style-type: none"> பிரெஸ் ரூம் நிலைமைகளை பராமரிக்கவும் (வெப்பநிலை 23°C & RH 50%) லேமினேட் சப்ஸ்ட்ரேட்டுக்கு ஏற்ப ஜிஎஸ்ளம் செட்டிங்கை சரிசெய்யவும் சிறந்த செயல்திறனுக்காக மெதின்களின் ஆக்ஸிலீலரிக்களை ஆய்வு செய்யவும் சப்ஸ்ட்ரேட் சப்னையர் மற்றும் மெதின் உற்பத்தியாளரைக் கலந்தாலோசிக்கவும்
பல ஷீட் ஃப்டிங் (பல தாள்கள் உள்ளே செல்லுதல்) / ஜாமிங் (சிக்கிக்கொள்ளுதல்)	 <ul style="list-style-type: none"> கட்டுப்பாடற் பிரெஸ் ரூம் நிலைமைகள் ஜிஎஸ்ளம் செட்டிங் லேமினேட்/சப்ஸ்ட்ரேட்டுக்கு ஏற்ப இல்லை அதிக ஸ்டேட்டிக் உருவாக்கம், ஸ்டேட்டிக் எவிமினேட்டரைச் சரிபார்க்கவும் 	<ul style="list-style-type: none"> மெட்டீரியல்களை ஓரிஜினல் பேக்கிங்கில் வைத்திருக்கவும் பிரெஸ் ரூம் நிலைமைகளை பராமரிக்கவும் (வெப்பநிலை 23°C & RH 50%) லேமினேட் சப்ஸ்ட்ரேட்டுக்கு ஏற்ப ஜிஎஸ்ளம் செட்டிங்கை சரிசெய்யவும் செயல்திறனுக்காக மெதின்களின் ஆக்ஸிலீலரிக்களை ஆய்வு செய்யவும்
மோசமான டோனர் ஒட்டுதல்	 <ul style="list-style-type: none"> சரியில்லாத இங்க் ஃப்யூசிங்/உலர்த்துதல் டோனர் கலவை/ காலாவதியான டோனர் சப்ஸ்ட்ரேட்களின் மேல் பூச்சுடன் (டாப் கோட்) பொருந்தாத தன்மை 	<ul style="list-style-type: none"> மெட்டீரியல்களை ஓரிஜினல் பேக்கிங்கில் வைத்திருங்கள்; வெப்பநிலை 23°C & RH 50% ஃப்யூசிங் யூனிட்டை ஆய்வு செய்யவும் டோனர், புதிய லாட்/பேட்சை மாற்றவும் வெவ்வேலு சப்ஸ்ட்ரேட் லாட்டை முயற்சிக்கவும்; AD தொழில்நுட்ப பிரதிநிதியுடன் கலந்தாலோசிக்கவும் சப்ஸ்ட்ரேட் இனக்கத்தன்மைக்காக மெதின் உற்பத்தியாளரைக் கலந்தாலோசிக்கவும்
பிரின்ட் செய்த பிறகான கர்ஸ்	 <ul style="list-style-type: none"> அதிக ஃப்யூசிங் வெப்பநிலை வெவ்வேலு டோனர் படிவு கட்டுப்பாடற் பிரெஸ் ரூம் நிலைமைகள் மெதின் கெர்லெர் செட்டிங்ஸ் 	<ul style="list-style-type: none"> மெதினில் ஜிஎஸ்ளம் செட்டிங்கை உகந்தாக மாற்றவும். புரோஃபைல்/இங்க் deposition உகந்தாக மாற்றவும் பிரெஸ் ரூம் நிலைமைகளை பராமரிக்கவும் (வெப்பநிலை 23°C & RH 50%) சப்ஸ்ட்ரேட் சப்னையர் மற்றும் மெதின் உற்பத்தியாளரைக் கலந்தாலோசிக்கவும்

ஏவெரி டென்னிசன்
லேபிள் மற்றும் பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல்கள்
பழுதுபார்த்தல் வழிகாட்டி

தெற்காசியா
நவம்பர் 2021

ஆஃப்செட்

பிரச்சனை

Pin holes
(Inconsistent printability)



தவறான
ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்



காற்று குழிழ்கள்
(லேமினேஷனுக்குப்
பின்)



இங்க் செட்-ஆஃப்
(பிரின்ட் செய்த
பிறகு)



காரணம்

- இங்க் ரியாலஜி பராமரிக்கப்படவில்லை
- தரமற்ற பிரெஸ் எழுந்தலை மைகள்

தீர்வுகள்

- இங்க் ரியாலஜியை சரிபார்க்கவும் அல்லது இங்க் உற்பத்தியாளர்களை ஆலோசிக்கவும்.
- மெட்டீரியல்களை ஓரிஜினல் பேக்கிங்கில் வைக்கவும்.
- பிரெஸ் எழுந்தலை மைகளை பராமரிக்கவும் (வெப்பநிலை 23°C & RH 50%)
- ஒரே மெஹின் பாராமிட்டர்களில் வெவ்வேறு லாட் மெட்டீரியலைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் AD பிரதிநிதியுடன் கலந்தாலோசிக்கவும்

- அலைன் செய்யப்படாத Press parameters (பிளோட், பிளாங்கெட் மற்றும் சப்ஸ்ட்ரேட்)
- உப்பிய அல்லது புடைத்த பிளாங்கெட்
- பிளோட்டில் படம் அலைன் செய்யப்படவில்லை
- அதிகப்படியான ஃபவுண்டெட்ம் solution பயன்படு (dimensional instability)
- வாடிக்கையாளர் தரப்பில் கிள்லட்டின் காரணமாக கர்விங்

- பிளோட், பிளாங்கெட் மற்றும் சப்ஸ்ட்ரேட் ஆக்கியவுற்றை பிரெஸில் அலைன் செய்யவும்
- பழைய பிளாங்கெட்டுக்கு பதிலாக புதியதை மாற்றவும்.
- புதிய பிளோட்டை உருவாக்கவும்
- ரோலரின் அலைன் மெண்ட் மற்றும் அழுத்தத்தை சரிபார்க்கவும்.
- மல்டிபிள் பாஸ் பிரின்டாஃப் மற்றும் பாஸ்களுக்கு இடையே மினிமைஸ் டைம் ஆக்கியவற்றை தவிர்க்கவும்.
- தரநிலை அளவில் கிள்லட்டின் செயல்முறையைத் தவிர்க்கவும்.

- Thermal Lamination
- தவறான/அதிகப்படியான ஆண்டு செட்டூஃப் பவ்டர்
- அதிக லேமினேஷன் டென்ஷன் & சீர்று நிப்பிங் பிரெஸர்
- இங்க் உலரவில்லை.
- Wet Lamination
- அடிசிலில் அதிக விகிதத்தில் தண்ணீர்
- அடிசிலில் நுரை

- பழைய ஆண்டு-செட்டூஃப் பவ்டருக்கு சரியான பவுடர் பயன்படுத்தவும்.
- பிரெஸ் எழுமின் நிலைமைகளை பராமரிக்கவும். உகந்தவை (வெப்பநிலை 23 °C & RH 50%)
- டென்ஷன் மற்றும் பிரேஸனை உகந்ததாக மாற்றவும்
- பிரின்டாஃப் பிரிகு வேகமாக செட்டிங் ஆகும் இங்க் & போதுமான அளவு drying time கொடுக்கவும்.
- அடிசில் சப்ளேயர்கள் கலந்தாலோசிக்கவும்
- அடிசிலில் ஆண்டு ஆபோமிங்கை (நுரை எதிர்ப்பு) சேர்க்கவும்




- அதிகப்படியான ஃபவுண்டெட்ம் solution பயன்படுத்துதல்
- செட்-ஆஃப் பவுடரை போதுமான அளவு தெளிக்கவில்லை
- கருடுமரடான் கையாளுதல்/ அதிகமாக குவித்து வைத்தல் (ஸ்டாக்கிங்)
- இங்க் க்யூர் ஆகவில்லை/ ஆக்ஸிடெட்ஸ் ஆகவில்லை/ உலரவில்லை
- இங்க் லேயர் மிகவும் தழுமனாக உள்ளது/ காகிதத்தில் அதிகப்படியான ஈரப்பதம் உள்ளது/ RH அதிகமாக உள்ளது

- பிரெஸ் ரன் செய்யும்போது PH மற்றும் conductivity பராமரிக்கவும், ஃபவுண்டெட்ம் solution மீண்டும் நிரப்பவும்.
- செட்-ஆஃப் பவுடரின் தாத்தை ஆய்வு செய்து அதன் தெளிப்பை உகந்ததாக மாற்றவும்
- ஸ்டாக்கிங் உயர்த்தை குறைக்கவும்
- IR/UV லேம் இண்டென்சிட்டியை சரிபார்க்கவும்

ஏவெரி டென்னிசன்
லேபிள் மற்றும் பேக்கேஜிங் மெட்டரியல்கள்
பழுதுபார்த்தல் வழிகாட்டி

தெற்காசியா
நவம்பர் 2021

Application

பிரச்சனை	காரணம்	தீர்வுகள்
லேபிள் எட்ஜ் விஸ்ட்டாங் (லேபிலிங் செய்த பிறகு)		<ul style="list-style-type: none"> சீர்ந்ற மசாஜிங்/ அழுத்தம் பயன்பாட்டின் வெப்பநிலை மிகவும் குறைவாக உள்ளது. Label edges கண்மான மை/வார்ணில் படிதல். குறைந்த surface energy சப்ஸ்ட்ரேட். சப்ஸ்ட்ரேட்டன் பொருந்தாத அடிசில்
லேபிள் விழுதல் (லேபிலிங் செய்த பிறகு)		<ul style="list-style-type: none"> சப்ஸ்ட்ரேட்டில் ஈரப்பதம்/மாசு கண்டெட்டினர்கள் வழியாக உள்ளடக்கங்கள் migrating. சப்ஸ்ட்ரேட் வெப்பநிலை/பயன்பாட்டு வெப்பநிலை மிகவும் குறைவாக உள்ளது. கருமுறையின் மேற்பரப்பு / அசிடில் கோட்டை மிகவும் குறைவு அடிசில் சப்ஸ்ட்ரேட் உடன் இணங்கவில்லை
Abrasion failure (transit test)		<ul style="list-style-type: none"> பாதுகாப்பு layer (வார்ணிடி/லேமினேஷன்) செய்யப்படவில்லை. லேபிள் மேற்பரப்பில் இரண்டு கண்டெட்டினர்களுக்கு இடையே அதிகப்படியான friction. பொருத்தமான வார்ணிடி/லேமினேஷனை பயன்படுத்தவும் கண்டெட்டினர்களுக்கு இடையே அதிகப்படியான friction ஏற்படுவதை தவிர்க்க செபரேட்டர்களைப் பயன்படுத்தவும். கண்டெட்டினர் அளவு மற்றும் ஸ்டாக்கிங் ஆகியவற்றின் படி வெளிப்புற கோருகேட்டெட்டபாக்கை வடிவமைக்கவும்..
Air bubble (post labelling)		<ul style="list-style-type: none"> சீர்ந்ற மசாஜிங்/ அழுத்தம் கண்டெட்டினர் மேற்பரப்பு மிருதுவாக இல்லை மேற்பரப்பில் மாசுபாடு/ஈரப்பதம். கண்டெட்டினரில் குடான நிரப்புதல். பயன்பாட்டின் போது application வெப்பநிலை மிகக் குறைவு / air entrapment போதுமான மசாஜிங் செய்வதை உறுதிசெய்து, application போது air entrapment தவிர்க்க (ஸ்கல்ஜீ) பயன்படுத்தவும். லேபிள் பயன்பாட்டிற்கு முன் சப்ஸ்ட்ரேட்டை சுத்தம் செய்வதை உறுதி செய்யவும். குடான நிரப்பதலுக்கு சிறப்பு அடிசில் தேவை, atmospheric குழந்தைகளில் லேபிள் application உறுதிப்படுத்தவும் Application வெப்பநிலை TDS படி இருக்க வேண்டும் AD பிரதிநிதியுடன் கலந்தாலோசிக்கவும்.

